

**Общество с ограниченной  
ответственностью**

**"Жилкомсервис  
Курортного района "**

*197706, Санкт-Петербург,  
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18  
Тел.: 437-22-56; факс: 434-17-81*

*E-mail: [ykskurortSbmail.ru](mailto:ykskurortSbmail.ru)*

ИНН 7843308296

КПП 784301001

ОКАТО 40281520000 ОКПО  
74789612

р/с 40702810324000001015

к/с 3010181090000000790

ОАО " Банк Санкт-Петербург",  
ДО " Сестрорецкий"

**В Государственную жилищную инспекцию  
Санкт-Петербурга**

от /У - 7 / . . Г ^ № я /: - /:

на № <sup>о т</sup>

Во исполнение предписания Государственной жилищной инспекции от 09 сентября 2013 года № 04/169-р по адресу: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350, пос. молодёжное, ул. Правды, д. 6, управляющая компания ООО «ЖКС Курортного района» направляет информацию об устранении выявленных нарушений.

Приложение на 1 листе в 1 экземпляре.

Зам. генерального директора  
ООО «ЖКС Курортного района»



А.М. Раконцев

№ п/п	№, дата предписания	Срок исполнения	Адрес	Вид работ или коммунальных услуг	Выполнение	Вид ремонта или перерасчет за недопоставку ком-х услуг	Подрядным или хоз. способом	Сумма затрат
1	№04/169-р от 09.09.2013	01.11.2013 выполнено в срок	г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350	Поддерживающий ремонт отмостки	Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	1232,40
Установка защитных плафонов на светильники				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	346,80	
Восстановление тепловой изоляции трубопровода				Выполнено	Санитарное содержание	хоз. способ	1340,30	
Установка защитных сеток на подвальные окна				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	845,60	
2	№04/169-р от 09.09.2013	01.11.2013 выполнено в срок	пос. Молодежное, ул. Правды, д. 6	Поддерживающий ремонт отмостки	Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	1460,20
Поддерживающий ремонт цоколя				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	1256,00	
Восстановление освещения в подвальном помещении				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	540,70	
Ремонт лежака канализации				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	943,80	
Установка защитных сеток на подвальные окна				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	640,70	
Восстановление тепловой изоляции трубопровода				Выполнено	Текущий ремонт	хоз. способ	782,00	
Дезинфекция подвала				Выполнено	Санитарное содержание	хоз. способ	2 160,00	